

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 00856/2017

DATA: 11/09/2017

PROCESSO Nº 5806888/2017

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa Vicunha Têxtil S.A, estabelecida na Rod. Dr. Mendel Steinbruch, nº s/n, Distrito Industrial de Pajuçara, Cidade Maracanaú - CE, CEP 61.939-210, inscrita no CNPJ sob o nº 07.332.190/0012-46 e CGF 06.820.628-3, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo Viproc nº 5806888/2017.

NCM	Descrição Detalhada das Mercadorias
8483.60.90	ACOPLAMENTO DENTADO MOTOR KSA
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: CONECTAR O MOTOR KSA AO DIFERENCIAL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DE ROLDANAS DA CAIXA DE OURELA
	Composição: AÇO LIGA
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DO EXCENTRICO PARA AS BARRAS DA PINÇA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA ANGULAR DO TENSOR DE TRAMA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AOS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA ANGULAR ESPECIAL DO TENSOR DE TRAMA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AOS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	: ALAVANCA APERTO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A ALAVANCA DE FREIO AO EIXO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DENTADA
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO SELETOR VSI
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS

	PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO N 7 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 1 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 10 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 2 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 3 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 4 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	: ALAVANCA DESVIO NR 5 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 6 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA DESVIO NR 8 COMPLETA COM LEVA

8448.49.20	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA DESVIO NR 9 COMPLETA COM LEVA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS DE ACIONAMENTO E QUADROS DE LIÇOS
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA EXPULSAO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO COM REFORÇO EM AÇO NAS FURAÇÕES
8448.49.20	Função: EXPULSAR O PROJÉTIL DA CAIXA DE RECEPÇÃO INTERIOR PARA A CAIXA DE RECEPÇÃO EXTERIOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA DE FREIO TIPO COLHER
8448.49.20	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FREAR O FIO DE TRAMA A CADA INSERÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA FREIO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA A BARRA DE TRAÇÃO
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA PARAGEM BLOQUEIO
	Composição: AÇO CARBONO
8448.49.20	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA A BARRA DO SELETOR DE CORES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA ROLDANA COM BARRA DE TRACAO
8448.49.20	Composição: BRONZE E ALUMÍNIO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA OS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA ROLDANA COMPLETA TENSOR FIO
	Composição: BRONZE E ALUMÍNIO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA OS TENSORES DE TRAMA
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ALAVANCA ROLDANA DISPARO COM PISTAO
	Composição: AÇO LIGA
8448.49.20	Função: DESACELERAR O MOVIMENTO DE DISPARO DO TEAR, CONVERTENDO ENERGIA CINÉTICA EM HIDRÁULICA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS

	PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA ROLDANA RETROCESSOR
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO RETROCESSOR DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA ROLDANAS OSCILANTE SU
	Composição: AÇO LIGA
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DO EXCENTRICO DA CAIXA DE OURELAS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ALAVANCA SEGURANCA SU
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: ACIONAR O MECANISMO DE SEGURANÇA DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	AMORTECEDOR PARAGEM RH
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: REALIZAR O AMORTECIMENTO DO FIM DE CURSO DA BARRA DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8467.99.00	ROLO TESOURA D1 7X10X4,2mm
	Composição: AÇO LIGA
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA A TESOURA D1
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SELETOR VSI D1
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO E SELECIONAR A CADA PASSADA, O DADOR DE TRAMA EM OPERAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SORTIDO P/VALVULA 2/2
	Composição: ALUMÍNIO E PLÁSTICO
	Função: CONTROLAR A LUBRIFICAÇÃO DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	: SORTIDO P/VALVULA 3/2
	Composição: ALUMÍNIO E PLÁSTICO
	Função: CONTROLAR A LUBRIFICAÇÃO DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE DE ROLDANA DO EXCENTRICO DE DISPARO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: SUPORTE DE APOIO AO EXCENTRICO DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.

8448.49.20	SUPORTE EIXO SEXTAVADO
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: FIXAR O EIXO SEXTAVADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE EIXO TEMPEREIRO FA
	Composição: FERRO FUNDIDO
	Função: SUPORTE PARA O CONJUNTO DO TEMPEREIRO FA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE EIXO TEMPEREIRO SU
	Composição: FERRO FUNDIDO
	Função: SUPORTE PARA O CONJUNTO DO TEMPEREIRO SU
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE GUIA TESOURA D1 CORTE TRAMA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: GUIA PARA A TESOURA D1
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE INTERMEDIARIO 330ED
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: SUSTENTAÇÃO CENTRAL DO QUADRO DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	SUPORTE INTERMEDIARIO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: SUSTENTAÇÃO CENTRAL DO QUADRO DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 360 CM.
8448.49.20	TAMPA DE PROTECAO DOS PROJETEIS
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: COBERTURA DE PROTEÇÃO PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	TAMPA FECHO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: VEDAR O PONTO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO DE AR DA GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	TAMPA MOLA P/INSERCAO FREIO 15mm SU
	Composição: AÇO MOLA
	Função: FIXAR AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	TAMPA MOLA P/INSERCAO FREIO
	Composição: AÇO MOLA

8448.49.20	Função: FIXAR AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	TAMPA PROTECAO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: COBERTURA DE PROTEÇÃO PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8467.29.91	TESOURA D1
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: CORTAR O FIO DE TRAMA A CADA INSERÇÃO DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	TUBO PRESSAO BOMBA AR
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CONDUZIR AR COMPRIMIDO PARA O TANQUE DA GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	TUBO SAIDA OLEO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CONDUZIR O ESGOTAMENTO DE ÓLEO DO DISPARO INFERIOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	TUBO TORCAO
	Composição: FERRO FUNDIDO
	Função: PERMITIR APOIO PARA O MOVIMENTO DE TORÇÃO DA BARRA DE TORÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	UNIDADE COMANDO GS P/LUB AUTOMATICA
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: GERENCIAR O FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE LUBRIFICAÇÃO GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8414.51.90	VENTILADOR MOTOR LANDERT
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: REFRIGERAR O MOTOR PRINCIPAL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	GUIA QUADRO WS
	Composição: ALUMÍNIO E CELERON
	Função: GUIAR O MOVIMENTO DOS QUADROS DE LIÇO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	GUIA QUADRO KS

8448.49.20	Composição: ALUMÍNIO E CELERON
	Função: GUIAR O MOVIMENTO DOS QUADROS DE LIÇO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	NIPLE LUBRIFICANTE 6X0,75mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CONDUZIR A GRAXA NO PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
3926.90.90	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	GUARNICAO DE PLASTICO MED.506,6mm
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
8448.49.20	Função: CONDUZIR A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTIL COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ANEL DE DISTANCIA D34.7/72 X 4MM
8448.49.20	Composição: BRONZE
	Função: CALÇO PARA DISTÂNCIA CONTROLADA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ANEL DISTANCIADOR EP/10 DIM.40/110x27
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CALÇO PARA DISTÂNCIA CONTROLADA
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	APARAFUSAMENTO
	Composição: BRONZE
8448.49.20	Função: CONDUZIR FLUXO DE GRAXA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ASA TESOURA CENTRAL
8467.99.00	Composição: BRONZE
	Função: CORTAR A OURELA DO TECIDO DE FORMA PRECISA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8467.99.00	ASA TESOURA FA
	Composição: BRONZE
	Função: CORTAR A OURELA DO TECIDO DE FORMA PRECISA
8467.99.00	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	: ASA TESOURA SU
	Composição: BRONZE
8448.49.20	Função: CORTAR A OURELA DO TECIDO DE FORMA PRECISA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	BARRA ACIONAMENTO
8448.49.20	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA O ACIONAMENTO DO TEAR

	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA ALAVANCA DESVIO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O AJUSTE DE ALTURA DOS QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA PINÇA OURELA FA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: MOVER A PINÇA DE OURELA CONFORME O SINCRONISMO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA PINÇA OURELA SU
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: MOVER A PINÇA DE OURELA CONFORME O SINCRONISMO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ARRA REGULACAO FA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: PERMITIR O AJUSTE DO ABRIDOR DA PINÇA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA REGULACAO SU
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: PERMITIR O AJUSTE DO ABRIDOR DA PINÇA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA TORCAO
	Composição: AÇOLIGA
	Função: CONVERTER ENERGIA MECÂNICA EM ENERGIA CINÉTICA PARA MOVER A ALAVANDA DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA TORCAO QUADRADA BALANCA
	Composição: AÇOLIGA
	Função: CONTROLAR O MOVIMENTO DO COMPENSADOR DE URDUME DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BARRA TRACAO MW2/ZSD2/ZSM2/ES-DS
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO PARA OS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BIELA COMANDO REFORCADO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DOS EXCENRICOS DE DESENHO PARA AS LEVAS E QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS

	PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BOMBA AR P/GS
	Composição: AÇO CARBONO E BRONZE
	Função: COMPRIMIR AR PARA O TANQUE DE PRESSÃO DA GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BOMBA DOSEADORA OLEO
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: BOMBEAR ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS PROJÉTIS POR MEIO DE AR COMPRIMIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	BOMBA LUBRIFICACAO GRAXA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: BOMBEAR GRAXA ATRAVÉS DOS GRAXEIROS DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	: BUCHA
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	BUCHA ACO SUPERIOR 10X35X11mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO NO CONJUNTO ALAVANDA DE DESVIO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA BRONZE 911709005 SULZER
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA BRONZE MANCAL
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA CINTURA
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	BUCHA CORTE OURELA 11X14X21mm

7419.99.90	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA D 40/55X102,1mm
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA DISPOSITIVO CORTE OURELA 14X11X9mm
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	BUCHA DISTANCIA 30mm
	Composição: BORRACHA NITRÍLICA
	Função: CONDUZIR A NÉVOA DE ÓLEO ATÉ O SELETOR DE CORES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	BUCHA EIXO TEMPEREIRO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CALÇO PARA DISTÂNCIA CONTROLADA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	Item: BUCHA MANCAL 18X22X40,3mm
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	Item: BUCHA MANCAL
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	Item: BUCHA METAL DURO 10,5X16X32,2mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO À ALAVANCA DO HIDRÁULICO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	BUCHA METAL DURO DADOR TRAMA
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO ÀS PINÇAS DO DADOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	BUCHA P/CAIXA EXCÊNTRICA 60X65,35X21,2X67,5X1
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS

	PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	IBUCHA P/CAIXA EXCENTRICA 60X65,35X25mm
	Composição: BRONZE
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	BUCHA PLACA CURVILINEA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	BUCHA PLASTICA SUPERIOR 35,12X42X10,5mm
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: DESGASTE CONTROLADO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	BUCHA TRILHO GUIA INF 10,3X10,5X9,9mm
	Composição: BORRACHA NITRÍLICA
	Função: CONDUZIR NÉVOA DE ÓLEO PARA LUBRIFICAR O TACO DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CABECA LUBRIFICACAO BOMBA GRAXA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CONECTAR A BOMBA DE GRAXA AO GRAXEIRO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CAIXA FELTRO LUBRIFICACAO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO E FELTRO
	Função: LUBRIFICAR OS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	CAIXA JUNTAS D 20,7/25,3X12,8mm
	Composição: BORRACHA NITRÍLICA
	Função: CONDUZIR NÉVOA DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	Item: CAIXA RECEPCAO EXTERIOR D1
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: CONDUZIR OS PROJÉTEIS PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CALÇO DA MESA 0.5
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: CALÇO DE NIVELAMENTO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	CARRO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DA GS
	Composição: FERRO FUNDIDO

8448.49.20	Função: TRANSPORTE DE ÓLEO PARA ABASTECER A GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	CASQUILHO AMORTECEDOR
	Composição: BORRACHA ESPECIAL
	Função: AMORTECEDOR PARA A CINTA DE FREIO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.24.00	CAVILHA M8X0,75X27mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: ELEMENTO DE AJUSTE
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CHAPA DE DISTANCIA 0.20MM DA MESA BAENTE
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: CALÇO DE NIVELAMENTO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CHAVE DINAMOMETRICA 8NM ENCAIXE DE 1/4"
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR O PENTE A MESA BATENTE
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CHAVE ESPECIAL ALAVANCA DISPARO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR A ALAVANCA DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	CHUMACEIRA DESLIZANTE 10X12X8mm
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: DESGASTE CONTROLADO COM BAIXO ATRITO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CINTA FREIO LONADA S/AMIANTO
	Composição: AÇO CARBONO E LONA
	Função: MATERIAL DE ATRITO PARA FRENAGEM DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8302.30.00	CORREDICA 12X22X20X7mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRAVAMENTO EIXO/POLIA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CREMALHEIRA TESOURA
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO VERTICAL À TESOURA D1
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	CUBO E10

8448.49.20	Composição: FERRO FUNDIDO
	Função: BASE PARA MONTAGEM DO PACOTE DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	CUBO FREIO TENSOR TRAMA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A ALAVANCA TIPO COLHER DE FREIO AO EIXO
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	DISCO COBERTURA ESPECIAL
	Composição: AÇO TEMPERADO
8448.49.20	Função: FIXAR A ROLDANA DO CONJUNTO DE DA ALAVANCA DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	DISCO REGULADOR 8X14X0,5mm
8448.49.20	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: CALÇO ESPAÇADOR COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR A BARRA DE AJUSTE DA PINÇA DE OURELA
7318.15.00	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PARAFUSO ESPECIAL
	Composição: AÇO TEMPERADO
7318.15.00	Função: FIXAR O TRILHO GUIA SUPERIOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PARAFUSO ESPECIAL D11 M6L 29MM
7318.15.00	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR A ALTURA DO ELEVADOR DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL EMBUTIDO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR AS BUCHAS DAS LEVAS DE ACIONAMENTO
7318.15.00	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PARAFUSO ESPECIAL ENTREGADOR TRAMA
	Composição: AÇO TEMPERADO
7318.15.00	Função: FIXA A MOLLA NA BARRA DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL L 29mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR A ALTURA DO ELEVADOR DE PROJÉTIL

	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL M12X50mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR COMPONENTES EM GERAL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL M6X40mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR AS BARRAS DE CONTATO DO GUARDA URDUME
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL MESA G1/4"
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A MESA BATENTE ÀS CAIXAS BATENTES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL PINÇA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A PINÇA DE OURELA NA BARRA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O CONJUNTO CARRETEL DE DESPERDÍCIO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL SELETOR
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O SELETOR DE CORES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	Item: PARAFUSO EXCÊNTRICO HASTE CURVA 6X2,04mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR AMPLITUDE DO MOVIMENTO DO SELETOR DE CORES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO FENDA ARRUELA M4X0,7X23mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O BLOCO DE DENTES GUIAS À MESA BATENTE
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO REGULAGEM
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A ALAVANCA TIPO COLHER DE FREIO AO EIXO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PASSETA PLÁSTICA VD 380X4X2mm

3926.90.90	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: INSERIR MANUALMENTE O FIO DE TRAMA ATRAVÉS DOS OLHAIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PECA APERTO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O SUPORTE DAS BARRAS DE CONTATO
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PECA APERTO FA EXTERIOR
	Composição: AÇO CARBONO
8448.49.20	Função: FIXAR O SUPORTE DAS BARRAS DE CONTATO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PECA IMPRESSAO
8448.49.20	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR A ALTURA DOS QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	PECA NEBLINA P/GS
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: GERAR NÉVOA DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE COMPONENTES
8448.49.20	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PECA SUPERIOR DO ELEVADOR
	Composição: AÇO CARBONO
8448.49.20	Função: SUPORTAR O PROJÉTIL DENTRO DO ELEVADOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PERFIL TRANSPORTADOR
8448.49.20	Composição: ALUMÍNIO
	Função: GUIAR A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 360 CM.
8448.49.20	PERFIL TRANSPORTADOR
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: GUIAR A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
7318.15.00	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PERNO ACOPLAMENTO
	Composição: AÇO CARBONO
7318.15.00	Função: ACOPLAR O ELEMENTO DE RESSORTE AO CONJUNTO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	PERNO DO ACOPLAMENTO
7318.15.00	Composição: AÇO CARBONO
	Função: ACOPLAR O CONJUNTO DO EIXO TELESCÓPICO

	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PERNO ESPECIAL M10X77
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O EIXO DO TEMPEREIRO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	: PERNO EXCENTRICO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR A ABERTURA DA PINÇA DO PROJÉTIL NA RECEPÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO ABRIDOR DE PROJÉTIL NA RECEPÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO ACOPLAMENTO BUSCA TRAMA M10X14,3X47mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O ACOPLAMENTO DO MECANISMO DE BUSCA TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO CENTRAGEM P/EP10
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O AJUSTE DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO EXCENTRICO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: AJUSTAR A ALTURA DO ELEVADOR DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO EXCENTRICO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A ROLDANA DO RETROCESSOR DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO P/CRAVAR ALAVANCA P/CRAVAR 10X21,5mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A PINÇA DO PROJÉTIL AO CORPO DO PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO RANHURADO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: ACOPLAR OS ELEMENTOS DA ALAVANCA DE DESVIO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS

	PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO RODILHO EXCENTRICO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: ACOPLAR OS ELEMENTOS DOS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PINO ROSCADO ALAVANCA SELETOR M4X9,5X26mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: ACOPLAR A ALAVANCA DO SELETOR DE CORES
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PISTAO FREIO L=65,2MM
	Composição: AÇO LIGA
	Função: DESACELERAR O MOVIMENTO DE DISPARO CONVERTENDO ENERGIA CINÉTICA EM HIDRÁULICA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	Item: PLACA CENTRAGEM MS D1 L=161mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: GUIAR O MOVIMENTO DO TACO DE DISPARO DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	Item: PLACA GUIA
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: GUIAR O MOVIMENTO VERTICAL DOS QUADROS DE LIÇOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PLACA LATERAL SU
	Composição: FERRO FUNDIDO
	Função: SUPORTE LATERAL PARA OS CILINDROS PUXADORES DE TECIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	IPLACA RETENCAO D1
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR OS COMPONENTES DO SELETOR DE CORES VSI
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PLACA SEGURANCA ALAVANCA ENTREGADOR FIO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRAVA PARA O PARAFUSO ESPECIAL DA ALAVANDO DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA ESP.TEMPEREIRO M8
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O EIXO DO TEMPEREIRO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.

7318.16.00	PORCA ESPECIAL
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR COMPONENTES DIVERSOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA ESPECIAL D22
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR O CONJUNTO DE ANÉIS AGULHADOS DO EIXO TEMPEREIRO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA ESPECIAL M2,0X0,35mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR A PINÇA DO DADOR DE TRAMA À BARRA DO DADOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA M6 ESPECIAL
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR A TESOURA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA 19G 1/4" 22 X 10,9mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR COMPONENTES DIVERSOS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA PINO ROSCADO 16X1,5mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR O CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PRESILHA
	Composição: AÇO MOLA
	Função: FIXAR A TAMPA DE PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	PUNHO GIRATORIO IR302/90
	Composição: AÇO CARBONO E BAQUELITE
	Função: PERMITIR O RETROCESSO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	RODA TENSORA Z=16
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TENSIONAR A CORRENTE DE ACIONAMENTO DOS EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	ROLAMENTO AGULHA RADIAL

8482.40.00	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8482.80.00	ROLAMENTO ESPECIAL 17X42X7mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	ROLDANA EIXO DE-30/DI-12/H-9mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7326.19.00	ROLDANA ROL D=39.7 ZS/ES-DS
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ROLO 15X25X11,8mm 15X25X11,8mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ROLO ACELERACAO 23X40X19,8mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DO EXCÊNTRICO DE DISPARO COM ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7419.99.90	DISCO SUPORTE
	Composição: BRONZE
	Função: ESPAÇADOR DE ATRITO REDUZIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO ACIONAMENTO E10
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O MOVIMENTO DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO ALAVANCA ROLDANA
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O MOVIMENTO DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	EIXO ALAVANCA ST10
	Composição: AÇO TEMPERADO

8448.49.20	Função: PERMITIR O MOVIMENTO DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO ALAVANCAS E10
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O MOVIMENTO DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO COMANDO EXCENTRICOS KR4
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO SELETOR DE CORES VSI
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO DE TIRANTES E10
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: PERMITIR O MOVIMENTO DO CONJUNTO DE EXCÊNTRICOS DE DESENHO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO SELETOR
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO SELETOR DE CORES D1
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO SELETOR D1
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO SELETOR DE CORES VSI
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO SEXTAVADO L=368mm
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: REGULAR A ALAVANCA DE SEGURANÇA SU
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EIXO TENSOR TRAMA WS
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AOS TENSORES DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	ESFERA 8mm
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: CONTROLAR A PRODUÇÃO DE NÉVOA DE ÓLEO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	EXCENTRICO CAMA C/PASSO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO A ALAVANCA DO DADOR DE

8448.49.20	TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EXCENTRICO DISPARO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DA BARRA DE TORÇÃO PARA A ALAVANCA DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	EXCENTRICO SEM FIM DE RETROCESSO TRAMA
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO DE RETROCESSO DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	Item: FECHO CAIXA LUBRIFICACAO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: COBERTURA PARA A CAIXA DE FELTRO DE LUBRIFICAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
5602.29.00	FELTRO LUBRIFICACAO TEC II
	Composição: FELTRO TÊXTIL
	Função: ARMAZENAR E LUBRIFICAR OS PROJÉTEIS DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
5602.29.00	Item: FELTRO LUBRIFICACAO TEC III
	Composição: FELTRO TÊXTIL
	Função: ARMAZENAR E LUBRIFICAR OS PROJÉTEIS DO TEAR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	Item: FITA GUIA MB 360
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: GUIA PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 360 CM.
8448.49.20	FITA GUIA MB 390
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: GUIA PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7307.91.00	FLANGE ACOPLAMENTO TELESCOPIO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: ACOPLAMENTO DESLIZANTE PARA O EIXO TELESCÓPICO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	FREIO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: FREIO FINAL PARA POSICIONAR OS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.

8448.49.20	GRAXEIRO ROSCA 1/8" CURVO 45o
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: CONDUZIR O FLUXO DE GRAXA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	GUARNICAO DE PLASTICO MED.506,6mm
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: GUIA ESPECIAL PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	Item: GUARNICAO TEMPEREIRO COMPLETO
	Composição: AÇO TEMPERADO E BRONZE
	Função: MANTER TENSIONADAS AS OURELAS DO TECIDO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	GUIA PROJÉTIL D1 SU
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: GUIA MESTRE PARA A INSERÇÃO DE PROJÉTEIS ATRAVÉS DA MESA BATENTE
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	GUIA RH MS TRASEIRO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: GUIA TRASEIRO DA CORREDIÇA DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8505.11.00	: IMA GRADUAL TIPO 50 (MOTOR DE PASSO 24V)
	Composição: CARCAÇA DE AÇO E BOBINA ELÉTRICA E COBRE
	Função: CONTROLAR A FRENAGEM DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	INDICADOR NIVEL DE OLEO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: INDICAR O NÍVEL DE ÓLEO DO DISPARO INFERIOR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	INSERCAO MATERIA SITETICA
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: GUIA DE BAIXO ATRITO PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	KIT FERRAMENTA
	Composição: AÇO FERRAMENTA
	Função: KIT DE FERRAMENTAS PARA RECUPERAÇÃO DE LEVAS DE ACIONAMENTO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.

9026.20.10	Item: MANOMETRO 0-4 BAR
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: MONITORAR PRESSÃO DE AR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
9026.20.10	MANOMETRO ESPECIAL
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: MONITORAR PRESSÃO DE AR
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	MEIA UNIAO D-40 PU
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR AS SEÇÕES DO EIXO PRINCIPAL DE ACIONAMENTO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	MEMBRANA 7X36,8X4mm
	Composição: BORRACHA NITRÍLICA
	Função: BOMBEAR ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
4016.99.90	MEMBRANA REGULADORA FILTRO
	Composição: BORRACHA NITRÍLICA
	Função: AJUSTAR A PRESSÃO DE TRABALHO DA GS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	MESA BATENTE 360 CM 4 GRAU
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAR O PENTE TÊXTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 360 CM.
8448.49.20	MESA BATENTE C/CUNHA MB390 4º
	Composição: ALUMÍNIO
	Função: PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAR O PENTE TÊXTIL
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	: MOLA 2/22X70mm
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE TRAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA
	Composição: AÇO MOLA
	Função: FIXAR A COBERTURA DE PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA ANULAR 55X85X24mm
	Composição: AÇO LIGA
	Função: FIXAR O DISCO DE EMBREAGEM AO EIXO PRINCIPAL

	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA BARRA ACIONAMENTO
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE TRAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA DE TRACAO MW2/ZSD2/ZSM2/ES/DS
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE TRAÇÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA DISCO
	Composição: AÇO LIGA
	Função: ESPAÇADOR/AMORTECEDOR DA CAIXA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA ESPECIAL
	Composição: AÇO LIGA
	Função: BASE DE MONTAGEM DO EXCENTRICO DA CAIXA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA PRESSAO
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE COMPRESSÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	MOLA PRESSAO
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE COMPRESSÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	Item: MOLA PRESSAO
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE COMPRESSÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	Item: MOLA PRESSAO COBERTURA PROJÉTI L 30mm
	Composição: AÇO MOLA
	Função: FIXAR A COBERTURA DE PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7320.20.10	Item: MOLA PRESSAO FREIO
	Composição: AÇO MOLA
	Função: MOLA DE COMPRESSÃO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
	MOLA TORCAO

7320.20.10	Composição: AÇO MOLA
	Função: MANTER A PRESSÃO DA PINÇA DE OURELA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
3926.90.90	OURELA APERTO
	Composição: POLÍMERO PLÁSTICO
	Função: GUIA DE BAIXO ATRITO PARA A CORRENTE DE TRANSPORTE DE PROJÉTEIS
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: TRANSMITIR MOVIMENTO AO SELETOR DE CORES D1
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ALLEN 6 X 20 ROSCA ESQUERDA
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR AS ROLDANAS DA ALAVANCA DO DADOR DE TRAMA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ENCOSTO
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: REGULAR A FRENAGEM HIDRÁULICA DO MOVIMENTO DE DISPARO
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL 2,5 x 5,5 60g
	Composição: AÇO CARBONO
	Função: FIXAR DA WIDEA NA ASA DA TESOURA
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIAL 45mm
	Composição: AÇO TEMPERADO
	Função: FIXAR A BARRA QUADRADA NO NÚCLEO DO CARRETEL DE URDUME
	Máquina: TEAR SULZER DE PROJÉTIL MODELO P7100 PARA TECIDOS PLANOS, LARGURA 390 CM.
8448.49.20	ABRIDOR DA PINÇA DE OURELA LE E LD REF.: 911359106
	COMPOSIÇÃO: AÇO TEMPERADO
	FUNÇÃO: ABRIR A PINÇA DE OURELA LE E LD
	MÁQUINA: TEAR SULZER DE PROJÉTIL LARGURA 390 CM PARA TECIDOS PLANOS.
8448.49.20	AMORTECEDOR HIDRAULICO COMPLETO
	COMPOSIÇÃO: FERRO FUNDIDO + AÇO TEMPERADO
	FUNÇÃO: EFETUAR O DISPARO DO PROJÉTIL
	MÁQUINA: TEAR SULZER DE PROJÉTIL LARGURA 390 CM PARA TECIDOS PLANOS.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Assessoria de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento Institucional (ADINS)
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.